
PUP Vertical Axis Repeatability Test
Commanded Movement +/- (mm)
Actual Movement +/- (mm)
Dial Indicator Zeroed
Movement +/- (mm)
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Run #